


# GUIDE D'ENTRETIEN



Étape 1 - Remplir une bassine d'eau froide et ajouter un peu de savon ph neutre.



Étape 2 - Tremper un tissu dans le mélange eau + savon ph neutre.



Étape 3 - Frotter délicatement la casquette y compris la visière, pour désincruster les saletés et les traces, ainsi que les éventuelles taches de transpiration.



Étape 4 - Utiliser un autre tissu, le tremper dans l'eau claire puis rincer la casquette



Étape 5 - Laisser sécher la casquette à l'air libre, en la rembourrant afin d'éviter qu'elle se déforme.